Cerema

DTer Med / LAP / SGRN

# Commune de Saint Germain du Teil

# Cartographie des aléas mouvements de terrain

CARTE DES OBSERVATIONS
Version 2

Annexe 4

Direction Départementale des Territoires de la Lozère

**Echelle 1/10 000**
*issu d'un agrandissement du SCAN25 de l'IGN*

**Référence: H18-033**
**Numéro d'affaire: C16MX0233**

0 250 500 750 1000
mètres

**Liste des éléments décrits dans les fiches du rapport H17 - 012 :**

***Éléments concernant l'aléa « éboulement / chute de blocs / chute de pierres »***

1 : Affleurements rocheux de calcaires sinémuriens dans le village de St Germain
2a et 2b : Affleurements rocheux de calcaires hettangiens et sinémuriens vers Le Pouget
3 : Affleurements rocheux de micaschistes vers Les Tronquettes
4 : Affleurements rocheux de calcaires sinémuriens au Nord du Tioulet
5: Falaises de métadiorites quartziques entre la RD988 et l'A75
6 : Carrière de Puzennes

***Éléments concernant l'aléa « glissement»***

7 : Zones de fluages superficiels vers Combret
8 : Zones de fluages superficiels vers Pouget
9a à 9c : Zones de fluages superficiels vers Saint-Germain-du-Teil
10 : Zones de fluages superficiels dans les micaschistes vers Montagut
11a et 11b : Glissements rocheux dans les calcaires du Lias et les micaschistes le long de l'A75

***Éléments concernant l'aléa « effondrement / affaissement »***

12 : Cavité naturelle à proximité de Tioulet
13 : Cavité naturelle à l'Ouest d'Imbèque

## LEGENDE

① à ⑬ Eléments décrits dans une fiche du rapport H13-026

Eléments concernant l'aléa "éboulement / chute de blocs / chute de pierres"

- Falaise
- Affleurements rocheux
- Eboulement répertorié sous BD Mvt
- Talus routier et talus de piste
- Bloc ou masse éboulé(e)
- Carrière abandonnée

Eléments concernant l'aléa "glissement"

- Zone de glissement
- Zone potentiellement instable
- Zone humide
- Niche d'arrachement
- Fissures sur habitations

Eléments concernant l'aléa "effondrement / affaissement"

- Effondrement
- Entrée de cavité naturelle

Autres éléments

- Limites de commune
- Zones non traitées
- Cours d'eau
- Source
- Captage
- Faille régionale (BRGM)
- Faille supposée (BRGM)
- Faille (POS/études)
- Faille supposée (études, photo interprétation)
- Lien hydraulique vérifié

NB1 : Les éléments directement observés sur le terrain sont représentés avec un contour noir et les éléments qui n'ont pas été vérifiés sur le terrain mais provenant de la synthèse bibliographique ou de l'enquête auprès des acteurs locaux sont représentés sans contour.
NB2 : Des informations issues du POS ou d'études sont localisées à titre informatif dans les zones non traitées.