

Maître d'ouvrage : CC DU GEVAUDAN
Exploitant : CC DU GEVAUDAN

Mende, le mardi 26 février 2019

Page 1/1

POURCENTAGE DE CONFORMITE BACTERIOLOGIQUE

92,6 % Nb de mesures : 27
 Nb de conformités : 25

Eau produite : 90,9 % Nb de mesures : 11
 Nb de conformités : 10

Eau distribuée : 93,8 % Nb de mesures : 16
 Nb de conformités : 15

Prise en compte des prélèvements réalisés à partir de l'année 2014 jusqu'à l'année 2019

Bactériologie : Eau pouvant être occasionnellement contaminée.

Dureté : Eau très peu calcaire

Conductivité : Eau très peu minéralisée

Nitrates : Eau de très bonne qualité

LISTE DES INSTALLATIONS PARTICIPANT A LA DISTRIBUTION

DISTRIBUTION
 RECOULES DE FUMAS

CAPTAGE
 LE PATUS
 PRADAS AMONT
 PRADAS AVAL

PRADAS ET PATUS

PRODUCTION
 UV RECOULES DE FUMAS

LISTE DES INSTALLATIONS PARTICIPANT AU CALCUL DES RESULTATS

RECOULES DE FUMAS
 UV RECOULES DE FUMAS

BACTERIOLOGIE

Entéro-coques	Flore à 22°C	Coliformes totaux	Esché-richia coli
n/(100mL)	n/mL	n/(100mL)	n/(100mL)

96,3 %		81,5 %	96,3 %
27	27	27	27
2,0	126,0	6,0	3,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,1	15,3	0,5	0,1
0,4	30,2	1,3	0,6

% de conformité par paramètre

Nombre de mesures	27	27	27
Maximum	2,0	126,0	6,0
Mimimum	0,0	0,0	0,0
Moyenne	0,1	15,3	0,5
Ecart type	0,4	30,2	1,3

Limites de qualité

Références de qualité

0		0	0
		0	

CHIMIE

pH	Conduc-tivité	Amonium	Nitrites	Nitrates	TAC	Dureté	TURBNF U
unité pH	µS/cm	mg/L	mg/L	mg/L	°f	°f	NFU

100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %			100,0 %
27	27	27	12	11	1	11	27
6,7	100,0	0,0	0,0	8,5	2,5	3,4	0,5
6,0	87,0	0,0	0,0	4,3	2,5	2,7	0,0
6,3	92,3	0,0	0,0	6,8	2,5	3,0	0,2
0,2	3,4	0,0	0,0	1,3		0,2	0,1

			0.1	50			1
9 à 6.5	1100 à 200	0.1					0.5