

## Réseau de distribution: VERRIERES

Maître d'ouvrage : MAIRIE DE BEL-AIR-VAL-D'ANCE

**Exploitant:** MAIRIE DE BEL-AIR-VAL-D'ANCE

Mende, le mercredi 22 avril 2020

Page 1/1

## ---- Réseau de distribution en restriction d'usage ------

POURCENTAGE DE CONFORMITE BACTERIOLOGIQUE

67,9 % Nb de mesures : 28 Nb de conformités 19

Eau produite: 54,5 % Nb de mesures: 11
Nb de conformités: 6

Eau distribuée : 76,5 % Nb de mesures : 17 Nb de conformités : 13

Prise en compte des prélèvements réalisés à partir de l'année 2015 jusqu'à l'année 2020

Bactériologie: Eau de mauvaise qualité.

Dureté: Eau très peu calcaire

Conductivité: Eau très peu minéralisée

Nitrates: Eau de très bonne qualité

LISTE DES INSTALLATIONS PARTICIPANT A LA DISTRIBUTION

**DISTRIBUTION**VERRIERES

LISTE DES INSTALLATIONS
PARTICIPANT AU CALCUL DES
RESULTATS

MASCHAMBAUD VERRIERES

BACTERIOLOGIE			CHIMIE							
Entéro- coques	Esché- richia coli	Coliforme s totaux	рН	Conduc -tivité	Amonium	Nitrites	Nitrates	TAC	Dureté	Turbidité
n/(100mL)	n/(100mL)	n/(100mL)	unité pH	μS/cm	mg/L	mg/L	mg/L	°f	°f	NFU
75,0 %	71,4 %	32,1 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %			89,3 %
28	28	28	28	28	28	12	11	1	11	28
48,0	48,0	48,0	7,2	145,0	0,0	0,0	12,3	1,1	2,2	1,5
0,0	0,0	0,0	6,0	59,0	0,0	0,0	5,1	1,1	1,6	0,0
6,5	2,9	3,4	6,5	68,6	0,0	0,0	7,0	1,1	1,9	0,4
14,5	9,9	9,8	0,3	15,7	0,0	0,0	2,3		0,2	0,4
0	0					0.1	50			1
		0	9 à 6.5	1100 à	0.1					0.5

% de conformité par paramètre

Nombre de mesures

Maximum

Mimimum

Moyenne

Ecart type

Limites de qualité
Références de qualité